



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Марка: **Ascoat Paint Flashing 4 Гель****ТУ 22.23.19-002-54011715-2023**

Смывка порошковой краски

Назначение:	Смывка Ascoat Paint Flashing 4 предназначена для удаления порошковых красок, эпоксидных, эпоксиполиэфирных, полиэфирных, полиуретановых, поликарилатных красок, хлорвиниловых покрытий; смывка безопасна для различных поверхностей из чёрных металлов, дерева, гипса, бетона, натурального камня.						
Общие технические свойства:	Щёлочная смывка представляет собой вязкую жидкость, обладающую высокими тиксотропными свойствами. Не коррозионноактивна по отношению к чёрным металлам. Относится к 3-му классу опасности. Легко удаляется водой, техническими моющими средствами. Относится к трудно воспламеняющимся жидкостям. Расход 150-250 г/м ² . Оптимальная температура применения 8-25°C. Активна при пониженных температурах, при размораживании своих свойств не теряет.						
Фасовка:	Тара 25 кг						
Порядок применения:	<p>Перед применением тщательно перемешать!</p> <p><i>Перед применением необходимо проверить щёлочность состава (рН) с помощью индикаторной (лакмусовой) бумажки. Показатель рН должен быть в пределах 9,5-11.</i></p> <p>Перед применением перемешать!</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Подготовка поверхности</td> <td style="padding: 5px;">отсутствие загрязнений масляно-жирового характера</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Нанесение</td> <td style="padding: 5px;">ровным слоем кистью, валиком, наливом</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Время выдержки</td> <td style="padding: 5px;">3-15 минут <i>Исключить высыхание смывки на обрабатываемой поверхности!</i></td> </tr> </table>	Подготовка поверхности	отсутствие загрязнений масляно-жирового характера	Нанесение	ровным слоем кистью, валиком, наливом	Время выдержки	3-15 минут <i>Исключить высыхание смывки на обрабатываемой поверхности!</i>
Подготовка поверхности	отсутствие загрязнений масляно-жирового характера						
Нанесение	ровным слоем кистью, валиком, наливом						
Время выдержки	3-15 минут <i>Исключить высыхание смывки на обрабатываемой поверхности!</i>						

	<p>Удаление размягчённого покрытия</p> <p>шпателем, скребком, аппаратом высокого давления; далее следует промыть поверхность водой или раствором технического моющего средства.</p> <p>После удаления ЛКП следует обеспечить защиту от коррозии металлических изделий.</p>	
Меры предосторожности:	При проведении работ использовать спецодежду и средства защиты органов дыхания, глаз, рук. При попадании средства на слизистую или кожу, немедленно промыть под струёй воды. При необходимости обратиться за помощью к врачу.	
Транспортировка и условия хранения:	Смывка должна храниться в герметичной таре при температуре окружающей среды не выше 30°C. Избегать попадания солнечных лучей. Хранить вдали от пищевых продуктов. Беречь от детей!	
Срок хранения:	Срок хранения материалов – 6 месяцев с даты изготовления в невскрытой заводской упаковке при соблюдении всех норм транспортировки и хранения.	